

LES MARINES DE LIMAY

Réalisations dans le bâtiment

Sélection des réalisations les plus représentatives à leur création et aujourd'hui (2009)

1. La passerelle de Bievre

Fabrication et pose (étude et conception)

Éléments composite nervurés épaisseur 5 mm 2*80 ml

Années 1991 et 1992



CONSTAT :

Aucune trace de vieillissement n'est visible (fissures, cloquages, craquelures, déformation, aucun déchirement aux endroits des inserts métalliques).

Aspect et composition :

Utilisation d'un gel coat gris métallisé avec un gel coat incolore de protection. Très résistant malgré la pollution de l'autoroute A86 en dessous.

Nota :

Aucun travaux de réparation n'ont été effectués depuis 17 ans



1992



2009

2. Le pont de Billancourt

Fabrication, hors pose (étude et conception)

Eléments composite renforcé épaisseur 7 mm 200 habillages de poteaux et 240 ml de bandeau de tablier

Années 1990



1992



2009

CONSTAT :

Aucune trace de vieillissement n'est visible (fissures, cloquages, craquelures, déformation, aucun déchirement aux endroits des inserts métalliques).

Aspect :

Aspect gris, léger tassement de la couleur originale et noircissement par pollution.

Nota :

Aucun travaux de réparation n'ont été effectués depuis 19 ans



3. Résidence « Les Folies » Choisy le Roi

Fabrication, et pose (étude et conception)

24 rehausses d'escaliers, 640 ml de corniches
et 165 jardinières

Années 1998-1999-2000



1999



2009



CONSTAT :

Aucune trace de vieillissement n'est visible (fissures, cloquages, craquelures, déformation, aucun déchirement).

Aspect :

Corniches : aspect vert léger matage.

Jardinières : aspect gris léger blanchissement côté nord.

Nota :

Aucun travaux de réparation n'ont été effectués depuis 10 ans

4. Résidence « Les Cariatides » Guyancourt

Fabrication, et pose (étude et conception)

400 ml de corniches

6 sphères et 14 cariatides de ht 5 m

Années 1993-1994



1994



2009

CONSTAT : Corniches sphères cariatides


Aucune trace de vieillissement n'est visible (fissures, cloquages, craquelures, déformation, aucun déchirement).

Aspect :

Gel coat beige aspect intact avec zone de salissure par endroit.

Nota :

Aucun travaux de réparation n'ont été effectués depuis 16 ans



5. Résidence SAGECO Bd Brune Paris

Fabrication, et pose (étude et conception)

1 Fronton Ht 4 m * 7,40 m

2 corniches lg 8,5 m * 1,40 m et 180 ml de corniches d'acrotère

Années 2000-2001



CONSTAT : Corniches frontons
Aucune trace de vieillissement
n'est visible (fissures, cloquages,
craquelures, déformation, aucun
déchirement).

Aspect :

Gel coat beige aspect intact avec
zone de salissure par endroit.



2001

2009



Nota :

Aucun travaux de réparation
n'ont été effectués depuis 8 ans

6. Eglise orthodoxe Vanves

Fabrication, et pose (étude et conception)

1 Dôme Diam 2,50 m Ht 4 m

Dôme en or avec gel coat incolore réalisation en composite avec nida 15 mm

Années 1987



1987



2009



CONSTAT : Corniches frontons
Aucune trace de vieillissement
n'est visible (fissures, cloquages,
craquelures, déformation, aucun
déchirement).

Aspect :

Dôme noircie par pollution car
présence de l'A86 à 150 m.

Fut non altéré.

Nota :

Aucun travaux de réparation
n'ont été effectués depuis 22 ans

LES MARINES DE LIMAY

Pierre et Jean Pierre ARDOUIN

Tel : 06 26 38 13 40

Tel : 06 80 87 33 75

Tel : 01 30 92 43 93

Fax : 01 30 98 43 74

Mail : les-marines-de-limay@wanadoo.fr

Documentation bâtiment Aout 2009